



# ADVERTENCIA

## SEGURIDAD EN EL TRABAJO

### MATRIZ DE RIESGO



**¡ATENCIÓN!**  
Evita accidentes  
Solo operar con personal  
entrenado.

Este alerta y reporte... Cualquier cosa que usted vea, sienta, huelo o escuche diferente a lo esperado, o que piense que es inseguro.

### EQUIPOS DE TERMOFUSION SERIE HAYES

- No Ajuste la temperatura por encima de 300°C o 575 °F
- Conectar a la corriente adecuada

PELIGRO	RIESGO	FUENTE	CONTROL DEL RIESGO
<b>MECANICO</b> 	Riesgo de Corte	Refrentador Cortatubo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener una distancia de seguridad adecuada durante el refrentado.</li> <li>• Mover la refrentadora con mucho cuidado. Usar guantes de protección.</li> <li>• Esperar que la refrentadora se detenga por completo antes de retirarla del carro alineador.</li> </ul>
	Riesgo de Aplastamiento	Prensas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manipular con cuidado la prensa para estrangular la tubería.</li> <li>• Asegurarse que nadie tenga las manos o los dedos en medio de los topes de aplastamiento.</li> </ul>
<b>ELECTRICO</b> 	Riesgo de Electrocutación	Plancha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlar que las características eléctricas de la máquina correspondan a las de la fuente de alimentación.</li> <li>• Efectuar la puesta a tierra de la máquina. Controlar que la conexión a tierra sea correcta.</li> <li>• No permitir que los cables entren en contacto con agentes químicos, agua o que sean sometidos a esfuerzos mecánicos (como, por ej., el paso de vehículos y peatones, contacto con objetos que cortan, empujones, etc).</li> </ul>
		Refrentador	
		Unidad Hidráulica	
<b>TERMICO</b> 	Riesgo de Incendio	Plancha Refrentador Unidad Hidráulica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No usar la máquina en atmósferas con riesgo de explosión (por la presencia de gases, vapores inflamables, etc).</li> <li>• Mantener fuera del campo de acción todo material que se pudiera deteriorar o prender con el calor o con la combustión de la plancha de calentamiento tales como: aceite, solventes, pinturas o barnices, etc.</li> </ul>
	Riesgo de Quemarse	Plancha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ningún motivo toque directamente la superficie de la plancha cuando este encendida.</li> <li>• Mover la plancha de calentamiento con cautela.</li> <li>• Limpiar cuidadosamente la plancha de calentamiento.</li> <li>• No tocar la costura de soldadura ni las zonas que la rodean antes que se hayan enfriado completamente.</li> <li>• Usar guantes de protección.</li> </ul>
<b>ERGONOMICO</b> 	Riesgo de Lesiones	Peso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desplace correctamente las partes de los equipos de mayor tamaño.</li> <li>• Use las posiciones adecuadas de seguridad industrial para el manejo de carga.</li> </ul>



# WARNING

## INDUSTRIAL SAFETY RISK MATRIX

Be alert and report ... Anything that you see, feel, smell or hear differently than expected, or than you think is unsafe.



**!WARNING!**  
Avoid Injury  
This unit must be operated  
by trained personnel only.

### BUTT FUSION MACHINES HAYES SERIES

- Do not adjust temperature above 300°C or 575 °F
- Connect to the right power

HAZARD	RISK	SOURCE	RISK CONTROL
<b>MECHANICAL</b>  	Cutting Risk	Trimmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain a safety distance during facing.</li> <li>Wait for the trimmer to come to a complete stop before removing it from the alignment carriage.</li> </ul>
		Pipe Cutter	
	Crushing Risk	Squeeze of tool	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handle the squeeze of tool carefully.</li> <li>Make sure that no one has their hands or fingers in the middle of the squeezer.</li> </ul>
<b>ELECTRICAL</b>  	Electrocution Risk	Heater	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the electrical characteristics of the machine correspond to the power supply.</li> <li>Carry out grounding of the machine.</li> <li>Check that the ground connection is correct.</li> <li>Do not allow the cables to come into contact with chemical agents, water or mechanical stress.</li> </ul>
		Trimmer	
		Hydraulic Unit	
<b>THERMAL</b>  	Risk of Fire	Heater	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use the machine in atmospheres with explosion risk (due to the presence of gases, flammable vapors, etc.).</li> <li>Keep out of the field any material that could deteriorate or ignite with the heater or with the combustion of the heating plate such as: oil, solvents, paints or varnishes, etc.</li> </ul>
		Trimmer	
		Hydraulic Unit	
	Burn Risk	Heater	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never touch the surface of the iron directly when the iron is on.</li> <li>Move the heating plate cautiously.</li> <li>Carefully clean the heating plate.</li> <li>Do not touch the welding seam or surrounding areas before they have completely cooled down.</li> <li>Wear protective gloves.</li> </ul>
<b>ERGONOMIC</b>  	Injury Risk	Weight	<ul style="list-style-type: none"> <li>Move the large parts of the equipment correctly.</li> <li>Use the appropriate industrial safety positions for cargo handling.</li> </ul>