








No	Hardware	Fig	Q.ty
1	Screw M7x70		28
2	Wooden Screw M4x30		14
3	Allen Key M4		2

A x 2 	B x 2 	C x 2 
D x 2 	E x 4 	F x 2 
G x 2 	H x 2 	I x 2 


STEP 1




STEP 2



STEP 3



STEP 4




No	Hardware	Fig	Q.ty
④	Bolt M8x50		8
⑤	Washer M8 x Ø20x2		8


Ⓙ x 4



Ⓚ x 1



STEP 5



STEP 6

