



## **CAUTION:**

The output of this device is not sinusoidal. It has a total harmonic distortion of 40 percent and maximum single harmonic of 30 percent.



## **ATTENTION :**

La sortie de cet appareil n'est pas sinusoïdale. Il présente une distorsion harmonique totale de 40 % et une distorsion harmonique unique maximale de 30 %.



## **PRECAUCIÓN:**

La salida de este dispositivo no es sinusoidal. Tiene una distorsión armónica total del 40 por ciento y un armónico simple máximo del 30 por ciento.

## **TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT**

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA  
1-800-525-2579 ■ [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)

998000619

4-9-21 (REV:1)