

4-Way Switch

Interruptor 4 Vías

WARNINGS AND CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER** or fuse and test that the power is off before wiring!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- Use this device with **copper or copper clad wire only**.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese de que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiados.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

INSTALLATION

1A. Side Wire: Remove insulation approx. 3/4" (1.9 cm). Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Firmly tighten screws over wire loops.

1B. To Back Wire: Remove insulation per strip gauge on device approx. 1/2" (1.3 cm). Insert wires into holes next to appropriate terminal screws. Tighten screws firmly.

NOTE: Back and side wire terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper clad wire.

2. Mount device using long mounting screws. Attach wallplate.
3. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**


INSTALACIÓN

1A. Para Cableado Lateral: Pele los cables aprox. 1.9 cm (3/4"). Conecte los cables según el diagrama y como sigue: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete firmemente los tornillos sobre el alambre enroscado.

1B. Para Cableado Posterior: Pele los cables según la medida dibujada detrás del producto, aprox. 1.3 cm (1/2"). Inserte los cables en los orificios a lado de los tornillos terminales correspondientes y apriete firmemente los tornillos.

NOTA: Los tornillos terminales para cableado lateral y posterior aceptan cable de cobre o revestido de cobre AWG hasta #12.

2. Monte el producto con los tornillos largos provistos. Ponga la placa mural.
3. Restablezca la corriente con el fusible o interruptor de circuito. **La instalación está completa.**



WIRING DIAGRAM / DIAGRAMA DE CABLEADO