

GPL-0000 GLIDDEN INTERIOR CEILING PAINT WHITE

GLIDDEN PROFESSIONAL® Interior Ceiling Paint

WHERE TO USE: For interior use on new and previously painted wood, drywall and plaster.

GENERAL SURFACE PREPARATION: All surfaces must be sanded, dry, clean and free of oil, grease, dirt, efflores, form release agents, curing compounds, loose and flaking paint and other foreign substances.

NEW SURFACES: Drywall - Joint compound must dry for two days before priming. Prime with the appropriate latex drywall primer. **Wood** - Sd nails, fill with latex spackle. Sand smooth. Dust clean. Prime with appropriate latex wood primer. **Concrete, Plaster and Masonry** - Cure at least 30 days before painting. pH must be 10.0 or lower. Roughen slick poured or precast concrete and remove spacers by chemical chipping or abrasive method such as sandblasting. Rinse thoroughly with water and allow to dry. Must be internally dry. Remove loose aggregate. Prime with the appropriate latex bonding primer for concrete. Fill concrete block with a latex block filler. Prime plaster with the appropriate latex primer for plaster.

PREVIOUSLY PAINTED SURFACES: Wash to remove contaminants. Rinse thoroughly with water and allow to dry. Dull glossy areas by light sanding. Remove sanding dust. Remove loose paint. Prime bare areas with primer specified under **NEW SURFACES**.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear an NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

TINTING: Tint the appropriate base with mineral colorants.

SPREADING RATE: Apply at 300-350 sq ft/gal (5-7 m²/l). Actual coverage may vary depending on substrate and application method.

APPLICATION: Mix thoroughly before use. Apply at package consistency. Apply with a quality 1/2" - 3/4" nap roller or nylon/polyester brush. An extension pole is recommended for making longer strokes, making it easier to maintain a wet edge. To reduce lap marks and ensure that you do not miss any areas, try to keep the light source at your back and start by painting away from the window. If there is more than one window, choose the largest window. Do not apply when the surface or air temperature is below 50°F (10°C). Provide good ventilation and warmth for normal drying.

DRYING TIME: At 77°F (25°C) and 50% R.H., dries to touch in 30 to 60 minutes and to-recoat in two to four hours. Low temperatures, high humidity, thick films or poor ventilation will increase these times.

CLEANUP: Clean hands and tools with warm, soapy water. Wipe up spills immediately with damp cloth.

WARNING! CAUSES EYE, SKIN, AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION! KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer. For emergency information call (800) 545-2643. For additional safety information, refer to the Material Safety Data Sheet for this product. If sanding, wear a dust mask to avoid breathing of sanding dust. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Avoid contact with eyes and skin. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, leave the area. If properly used, a respirator may offer additional protection. Obtain professional advice before using. Close container after each use. **FIRST AID:** For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If any product remains, gently rub with petroleum jelly, vegetable or mineral/baby oil then wash again with soap and water. Repeat as needed. Remove contaminated clothing. For eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. **Get medical attention.** If swallowed, **get medical attention immediately.** If inhalation causes discomfort, remove to fresh air. If discomfort persists or breathing difficulty occurs, get medical attention. **KEEP FROM FREEZING.**

CGP26 1108

Pintura para techos en interiores GLIDDEN PROFESSIONAL®

DÓNDE USARLA: Para uso en interiores sobre madera, drywall y yeso nuevos o previamente pintados.

PREPARACIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies deben estar en buen estado, secas, limpias y sin residuos de aceite, grasa, polvo, arena, agentes desmoldantes, compuestos de curado, pintas sueltas o descascaradas y otras sustancias extrañas.

SUPERFICIES NUEVAS: Drywall - El compuesto para juntas debe secar durante dos días antes de aplicar un imprimador. Aplica un imprimador de látex apropiado para drywall. **Madera** - Coloca los clavos y rellena los huecos con mortaja de látex. Lija hasta alisar. Limpia todo el polvo. Aplica el imprimador de látex apropiado para madera.

Concreto, yeso y mampostera - Deja curar al menos 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o menos. Raspa el concreto prefabricado o "bombeado" y elimina los salidores con químicos, o mediante un método abrasivo como arena a presión. Enjuaga bien con agua y deja secar completamente. Tíete que estar seco por dentro. Elimina los agregados sueltos. Aplica el imprimador de látex adherente apropiado para concreto. Rellena los huecos de concreto con un relleno de látex para bloques. Aplica en el yeso el imprimador de látex apropiado para yeso.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS: Lavo para eliminar los contaminantes. Enjuaga bien con agua y deja secar completamente. Lija suavemente las áreas brillantes para alisar el brillo. Elimina el polvo del lijado. Elimina la pintura suelta. Aplica en las áreas no tratadas el imprimador indicado en la sección **SUPERFICIES NUEVAS**.

¡ADVERTENCIA! Raspar, lijar o remover pintura vieja puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR EXPONERSE. Utiliza una mascarilla aprobada por NIOSH para evitar la exposición al plomo. Limpia cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapador húmedo. Antes de comenzar, busca cómo protegerte y proteger a tu familia, llamando a la línea gratuita del Centro Nacional de Información sobre el Plomo en el 1-800-424-LEAD o visitando www.epa.gov/lead.

TINTING: Tíete la base adecuada con colorantes minerales.

ÍNDICE DE COBERTURA: Aplica de 300 a 350 pies²/galón (de 5 a 7 m²/l). La cobertura real puede variar según el sustrato y el método de aplicación.

APLICACIÓN: Mezcla completamente antes de usar. Aplica con la consistencia del papagayo. Aplica con un rodillo de buena calidad, de 1/2" a 3/4", o con brocha de nylon o poliéster. Se recomienda usar una vara de extensión para pintar más lejos, que facilitan mantener un borde húmedo. Para reducir las marcas de brocha y asegurarse de no dejar ningún área sin cubrir, trata de mantener la luz dentro de ti y comienza pintando lejos de la ventana. Si hay más de una ventana, elige la más grande. No aplicar si la temperatura de la superficie o del aire está por debajo de los 50°F (10 °C). Ventila bien y prepárate para caer para lograr un secado normal.

TIEMPO DE SECADO: A una temperatura de 77°F (25°C) y un 50% de humedad relativa, se seca al tacto entre 30 y 60 minutos, y se puede recubrir con otra capa pintada dos a cuatro horas. El tiempo de secado será más largo en condiciones de bajas temperaturas, alta humedad, poca ventilación o si las capas son gruesas.

LIMPIEZA: Limpia los herramientas y lava las manos con agua jabonosa tibia. Los derrames se limpian de inmediato con un paño húmedo.

¡ADVERTENCIA! CAUSA IRRITACION DE LOS OJOS, PIEL Y TRACTO RESPIRATORIO. PUEDE SER DAÑINO SI SE TRAGA. USELO SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. MANTÉNGALO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Este producto contiene un compuesto químico que según el estado de California causa cáncer. Para obtener información de emergencia, llame al (800) 545-2643. Para obtener más información de seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad sobre Materiales para este producto. En caso de lijar, utilice una mascarilla para evitar respirar el polvo resultante. No respire los vapores ni la neblina del rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado.

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de lagrimeo, dolores de cabeza o mareos, abandone el área. El empleo de un respirador puede ofrecer una protección adicional si se usa de manera apropiada. Antes de usarlo consulte a un especialista. Cieme el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Si queda algo del producto, tálle la piel suavemente con vaselina o aceite vegetal, mineral o para bebé, luego lávese nuevamente con agua y jabón. Repita según sea necesario. Quite la ropa contaminada. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. **Obtenga atención médica.** Si se traga, **obtenga tratamiento médico inmediatamente.** Si la inhalación provoca malestar físico, lleve a la persona afectada al aire libre. Si las molestias persisten o si se presentan dificultades para respirar, obtenga asistencia médica. **NO LO CONGEELE.**

CGP26 1108



1-800-364-6444 • www.gliddenprofessional.com
DISTRIBUTED BY PPG INDUSTRIES, INC. THE PPG COMPANY, PITTSBURGH, PA 15205
The PPG logo is a registered trademark of PPG Industries, Inc.
Glidden Professional is a registered trademark of the PPG Group of Companies.

